











|                                |                   |            |             |
|--------------------------------|-------------------|------------|-------------|
|                                | Data 16/04/2014   | PREC.      | FOGLIO      |
| Data Controllato<br>12/02/2015 | Revisione 01      | /          | 1           |
| Controllato<br>G. SCATTOLIN    | Dis. N. 18 – 0268 | SEGUE<br>2 | TOTALE<br>4 |



4




|           |            |            |             |
|-----------|------------|------------|-------------|
| Data      | 16/04/2014 | PREC.      | FOGLIO      |
| Revisione | 01         | 1          | 2           |
| Dis. N.   | 18 - 0268  | SEGUE<br>3 | TOTALE<br>4 |

(xx)

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE CON CONNETTORE 7 POLI

WARNING PROBE CONNECTION WITH 7 PINS CONNECTOR



(#)

COLLEGAMENTO SOLO PER TRASDUTTORI PASSIVI

TRASDUCER PASSIVE CONNECTION ONLY

